

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**നാലാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത  
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.3589**

**14/03/2017-ൽ മറുപടികൾ**

**അഗ്നിശമന സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ**

**ചോദ്യം**  
ശ്രീ.പി.കെ. ശശി

**മറുപടി**  
ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ  
(മുഖ്യമന്ത്രി)

എ) തിരുവനന്തപുരം ചാല മാർക്കറ്റ്, തൃശ്ശൂർ സ്വരാജ് ഗ്രൗണ്ട്, കോഴിക്കോട് മിറായി തെരുവ്, അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര പരിസരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ആവർത്തി തീ പിടുത്തമുണ്ടായതും വൻ നാശ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുവോ; എങ്കിൽ ഓരോന്നിലും കണക്കാക്കിയ നഷ്ടം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി അപകടങ്ങളുടെ നാശനഷ്ട കണക്കുകളുടെ ഏകദേശ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**ചാലമാർക്കറ്റ്**

തീയതി	സ്ഥലം	ഉദ്ദേശ നഷ്ടം(രൂപ)
14/01/14	ചാല മാർക്കറ്റ്	78,74,459/- രൂപ
26/12/16	ആര്യശാല, ചാല (ഗ്ലാസ്സ് ഷോപ്പ്)	6.18 ലക്ഷം
23/02/17	ആര്യശാല, കല്യാണി ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം	5 ലക്ഷം.

**പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം**

തീയതി	സ്ഥലം	ഉദ്ദേശ നഷ്ടം(രൂപ)
28/08/16	കിഴക്കേകോട്ട രാജധാനി ബിൽഡിംഗ്	2,30,18,225/-
26/02/17.	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം	25 ലക്ഷം .

**കോഴിക്കോട് മിറായിത്തെരുവ്**

തീയതി	സ്ഥലം	ഉദ്ദേശ നഷ്ടം (രൂപ)
05.04.2007	മിറായിത്തെരുവ്	9,61,78,950
09.12.2010	”	40,00,000
15.05.2014	”	ഇല്ല
29.09.2014	”	1,00,000
13.05.2015	”	6,64,00,000
22.02.2017	”	രണ്ടരക്കോടി.

സമീപ കാലത്ത് തൃശ്ശൂർ സ്വരാജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വൻ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച നിലയിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ബി) ഇവയുണ്ടായതിന്റെ കാരണം കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള സർക്കാ രുകൾ അന്വേഷിച്ചുവോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുന്നതോടൊപ്പം അഗ്നിശമന വകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണം എന്താണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

സി) സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം പഴക്കംചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളും അഗ്നിശമന സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമാണ് എന്നതും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

ഡി) സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സമീപ കാലത്ത് വളർന്നു വരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് എന്നും ഇവയിൽ 'അഗ്നിശമന സുരക്ഷാ ചട്ടം' പാലിച്ചു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചവ എത്ര, അല്ലാത്തവ എത്ര എന്നും ചട്ടം പാലിക്കാത്തവർ കൈതിരെ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

ഇ) ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി ഒരു സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുമോ?

ബി) അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണ പ്രകാരം മതിയായ അഗ്നി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതും തിങ്ങി തെരുങ്ങി കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാലഹരണപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് സംവിധാനങ്ങളും, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും അലക്ഷ്യമായി വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

സി) പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഫയർ ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അധികാരികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർക്കും റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഡി) 2016 കാലഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഗ്നിസുരക്ഷാ ചട്ടം പാലിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച 897 കെട്ടിടങ്ങളും അല്ലാത്ത 63 കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ട്. ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഫയർ & റെസ്ക്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ) അഗ്നിസുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ