പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നംപർ - 2306 15.07.2011 -ലെ മറുപടിക്ക്

അങ്കമാലി ടെൽക്ക് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൽ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ

ചോദ്യം
ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ

ഉത്തരം
വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ചോദ്യം	ഉത്തരം
(എ) അങ്കമാലി ടെൽക്ക് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിൽ നിന്നും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ് താഴേക്ക് മറിഞ്ഞ് നിരവധി മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടും ഇവിടെ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;	(എ) പ്രസ്തുത അപകടം നടന്നത് 2 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്. അതിനു ശേഷം അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൈൻ ബോർഡുകളും റിഫ്ളക്ടറുകളും ആ ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി) അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുള്ള കാലതാമസമെന്ത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?	(ബി) സൈൻ ബോർഡുകളും റിഫ്ളക്ടറുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഭാഗത്ത് മുന്നറിയിപ്പായി ക്രാഷ് ബരിയേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പരിഗണനയിലാണ്.

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി പ്രസ്തുത സംവിധാനം എന്ന് ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?	**(സി)** മണ്ണുത്തി മുതൽ ഇടപ്പള്ളി വരെയുള്ള റോഡിന്റെ പണി ക്രാഷ് ബേരിയറോടു കൂടി വീതി കൂട്ടലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും ഉൾപ്പെടെ ബി.ഒ.റ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു. രണ്ടോ, മൂന്നോ മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ