പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 1281 — 04-12-2014 -ൽ മറുപടിക്ക്

മുല്ലപ്പെരിയാർ – സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ

	ചോദ്യം		മറുപടി
	ഡോ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക് ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം ശ്രീ. ബി.ഡി. ദേവസ്സി ശ്രീ. കെ.വി.അബ്ദുൽ ഖാദർ		ശ്രീ.അടൂർ പ്രകാശ് (റവന്യൂവും കയറും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് അപായകരമായ വിധം ഉയർന്നിട്ടും മതിയായവിധം യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളോ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഒരുക്കാതെ നിസ്സംഗത പുലർത്തിയതായ ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കാമോ:	എ)	ഇല്ല.
ബി)	നിലവിൽ എന്തൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	ബി)	(a) മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രദേശത്ത് 6 ഭൂകമ്പ മാപിനികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. (b) ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തുള്ള മഴയുടെ അളവ് അറിയുന്നതിനായി ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് വെതർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. (c) സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് ടീമുകളെ ഉപ്പുതറയിലും വണ്ടിപെരിയാറിലും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. (d) ജലനിരപ്പ് 136 അടി ആയതുമുതൽ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ ഉൾപ്പടെ എട്ട് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. (e) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മിറ്റികൾ വിളിച്ചുചേർക്കുകയും സാമൂഹ്യ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ സുസജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച 2104 വോളന്റിയർമാരെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ചുമതലകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (f) 600 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും താൽക്കാലിക റെസ്ക്യൂ ഷെൽറ്ററുകൾ കണ്ടെത്തി അവ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു പുറമെ ഈ ഷെൽറ്ററുകളിൽ പ്രത്യേക ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലാത്ത

			സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനറേറ്ററുകൾ വാടകയ്ക്ക് ഏർപ്പാടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (g) പീരുമേട് താലൂക്കിലെ വില്ലേജുകളിലും അസ്കാ ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ