15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 16 **27-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ്		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വീടിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലായത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; അപകടകരമായ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുൻപ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കാമോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(എ)	ശ്രീ.ക്രിസ്തുദാസ് എന്നയാളുടെ വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടിയാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 15 സെൻറ് സ്ഥലവും പഴക്കം ചെന്ന ഷീറ്റിട്ട വീടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വടക്ക് വശത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ടിയാളുടെ വസ്തുവിന് സമാന്തരമായി നിന്നിരുന്നതുമായ 25 സെൻറ് സ്ഥലത്ത്, 2017 ൽ കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 8 അടിയോളം താഴ്ചയിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വീടിനു വിള്ളലുകൾ സംഭവിച്ചത്. വീടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് നൽകണമെന്ന മാറനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം 16.10.2021 ൽ കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്കു മാറനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കത്ത് മുഖേന കൈമാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കേരളാ പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ

			തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുകയും, ചെറുകിട മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ