

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5623

13-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തോട്ടക്കടവ് ആർ.സി.ബി. നവീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ലിനോ ജോസഫ്		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ചെറുപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച തോട്ടക്കടവ് ആർ.സി.ബി. പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ മുക്കം ചെറുപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച തോട്ടക്കടവ് ആർ.സി.ബിയുടെ മരപ്പലക ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഷട്ടറുകൾ നശിച്ചുപോയതാണ് നിലവിൽ ആർ സി ബി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതിന് കാരണം. പ്രസ്തുത ആർ സി ബി യിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി കൾ നടത്തി പുതിയ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുന്ന താണ്.
(ബി)	പ്രദേശത്ത് ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത ആർ.സി.ബി നവീകരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ മുക്കം ചെറുപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച തോട്ടക്കടവ് ആർ.സി.ബിയുടെ മരപ്പലക ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഷട്ടറുകൾ നശിച്ചുപോയതാണ് നിലവിൽ ആർ സി ബി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതിന് കാരണം. പ്രസ്തുത ആർ സി ബി യിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി പുതിയ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ